

'Desecan' l'Assut d'Antella

La Acequia Real del Júcar reforzará en los próximos días la estructura para evitar las filtraciones - Dice haber respetado el caudal mínimo del río

14.04.2016 | 01:17

CARLES SENSO | ALZIRA Los trabajos de mantenimiento de la sillería han dejado un extraño paisaje en esta época en l'Assut de Antella. El enclave hídrico se ha quedado sin agua durante unos días por los trabajos que la Acequia Real del Júcar va a realizar para sellar las filtraciones de agua producidas entre las piedras y que provocan importantes pérdidas de agua desde hace años. Los vecinos de la localidad habían protestado desde hacía varios veranos porque las filtraciones provocaban que la zona en la que históricamente se instalaban las toallas durante el nado quedaba parcialmente inhabilitada y además se producían constantes caídas entre los veraneantes. La institución hídrica va a sellar las grietas y a reforzar la estructura con material. La Acequia Real del Júcar insiste en que se ha respetado en todo momento el caudal mínimo del río y que la acequia normalmente por estas fechas lleva escasa agua.



'Desecan' l'Assut d'Antella